

PROCÉDURE DE TESTS FINAUX

Suivi de la fiche :

Prendre la fiche correspondant au matériel

Branchements :

Brancher tous les câbles :

- USB
- VGA, HDMI, DVI
- Ethernet
- Jacks
- Brancher l'alimentation en dernier

Vérifications :

Allumer l'unité centrale
Vérifier que les périphériques sont bien détectés :

- Clavier
- Souris
- Ecran
- Micro
- Casques

Mise à jour:

Vérifier la connexion
Actualiser les mises à jour
Effectuer les mises à jour si nécessaire

Finalisation :

Eteindre l'unité centrale
Débrancher tous les câbles
Remplir la fiche
Remettre en Stock

PRÊT POUR MÉDIATION NUMÉRIQUE